

Таблица 2. Ведомость дефектов и повреждений

Наименование дефектов и повреждений	№ дефекта на плане	Категория технического состояния	Фотофиксация			
1 Литера «Б»						
- протечки в узлах сопряжения плит покрытия;	П.4.2.1.	ограничено работоспо- собное				
- протечки в узлах сопряжения плит покрытия;	114.2.2.	ограничено работоспо- собное				



- нарушения, отслоения, вздутия гидроизоляционного слоя;	П.4.1.1	Ограничено работоспособ- ное	
- нарушения, отслоения, вздутия гидроизоляционного слоя;	П.4.1.2	Ограничено работоспособ- ное	



- нарушения, отслоения, вздутия гидроизоляционно- го слоя;	П.4.1.3.	Ограничено работоспособ- ное	
- нарушения, отслоения, вздутия гидроизоляционно- го слоя;	П.4.1.4.	Ограничено работоспособ- ное	



Ограничено П.4.1.5. работоспо-- полное или частичное отсутствие защитного слоя; собное Литера Б1 Ограничено - крепления кондиционеров произведено в покрытие кровли через гидроизоляцию; герметизация опор крепле- $\Pi.4.3.1.$ работоспония не герметизированы. собное



- крепления кондиционеров произведено в покрытие кровли через гидроизоляцию; герметизация опор крепления не герметизированы.	П.4.3.2.	Ограничено работоспо- собное	
- полное или частичное отсутствие защитного слоя;	П.4.1.3.	Ограничено работоспо- собное	